

禹州市安全生产和防灾减灾救灾委员会文件

禹安防委〔2025〕12号

关于印发禹州市2025年度地质灾害防治方案的通知

各乡镇（街道），市防灾减灾救灾委员会各成员单位：

《禹州市2025年度地质灾害防治方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：禹州市2025年度地质灾害防治方案

2025年4月22日



禹州市2025年度地质灾害防治方案

为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神，提升我市地质灾害综合防治能力，构建安全韧性防灾体系，以地质安全保障民生民安，依据《地质灾害防治条例》、《河南省地质环境保护条例》、《河南省地质灾害防治“十四五”规划》、《许昌市地质灾害防治“十四五”规划》和《禹州市地质灾害防治“十四五”规划》，从我市实际出发，制定本方案。

本方案所称地质灾害，是指因自然因素或人为活动引发的危害人民生命财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。

一、总体要求

(一) 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照省委十一届八次全会暨省委经济会议部署，紧紧围绕市委、市政府部署要求，坚持系统观念，增强风险意识、忧患意识；强化底线思维、极限思维，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高水平安全 and 高质量发展，谋早谋细、抓紧抓实地质灾害防治工作，在构建新安全格局上奋勇争先，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

(二) 工作目标。落实落细常规举措，夯实群测群防基础，抓好地质灾害隐患点排查和治理，开展宣传培训演练活动。强化部门协同配合，在我市防灾减灾救灾委员会的领导下，各部门履行地质灾害防治责任，同向发力、形成合力，提高

行业领域地质灾害防治效能。以改革创新破难题，深入推进“隐患点+风险区”双控工作，逐步优化完善管理体系，着力解决已知隐患点以外地质灾害多发的难题。

二、防治形势

(一)2024 年地质灾害情况。2024 年我市共有地灾隐患点 100 处，涉及 18 个乡镇，灾害类型主要有地面塌陷、滑坡、崩塌等，其中地面塌陷 47 处，滑坡 17 处，崩塌 36 处。按规模等级划分特大型 1 处，大型 3 处，中型 26 处，小型 70 处。2024 年在各级党委、政府及各部门的共同努力下，全市没有出现新的地灾隐患点，更没有出现地质灾害造成人员伤亡的事件，守牢了地质灾害防治工作“零伤亡”的金标准。

(二)2025 年地质灾害隐患分布和类型。全市主要地质灾害隐患点的分布和类型。依据河南省自然资源厅对我市地质灾害 1:5 万地质灾害风险调查评价结果、《禹州市地质灾害防治“十四五”规划》和 2024 年度全市汛前地质灾害排查结果，目前我市共存在地质灾害隐患点 95 处（详见附表），灾害类型主要是地面塌陷、滑坡、崩塌等，其中地面塌陷 46 处、滑坡 17 处、崩塌 32 处，规模等级主要是特大型 1 处、大型 3 处、中型 25 处、小型 66 处，主要分布在茱庄镇、方岗镇、方山镇、古城镇、郭连镇、鸿畅镇、花石镇、鸠山镇、梁北镇、磨街乡、浅井镇、神垕镇、文殊镇、无梁镇、小吕镇、朱阁镇、钧台街道、褚河街道等 18 个乡镇（街道）。

(三)2025 年全市地质灾害趋势分析。预计 2025 年气象灾害多发、重发、频发、广发，6-8 月份是强对流天气（短时强降水、冰雹、雷暴大风）主要发生时期，地质灾害极易

发生。另外，近年来随着我市城镇化水平的不断提高，人类工程活动愈发剧烈频繁，特别是矿山开采、山丘地带削坡建房等极易引发崩塌、滑坡地质灾害。汛期期间，我市西北、西南区域易发生滑坡、崩塌地质灾害，规模以中、小型为主，也有可能发生少数大型和极少数特大型地质灾害。

三、重点防范期和重点防范区域、重点防治隐患点及责任单位

（一）重点防范期。根据我市地质灾害分布区域及气象特征，地质灾害呈现汛期多发的特点，山体滑坡、地面塌陷、崩塌等突发性地质灾害大都是由于连降暴雨而引发，因此 6 月至 9 月份是我市地质灾害发生的主要时期、重点时期。近几年，全国多次出现非汛期地质灾害，并且数量有所上升，特别是岁末年初呈多发趋势，因此各部门要树牢全年防灾理念，要重点防范日降水量 50 毫米以上或过程降水量大于 100 毫米以及雨雪冻融时段发生的崩塌、滑坡地质灾害。

（二）重点防治区域、重点防治隐患点及防治责任单位

1. 钧台-郭连-古城镇地面塌陷重点防治区。位于郭连镇西北部和古城镇东南部，塌陷面积 27.24km²，地貌类型为平原，地质灾害类型为地面塌陷。重点防治隐患点为郭连镇高庙董村塌陷和古城镇张堂地面塌陷、钧台街道办事处燕井社区城市观景平台滑坡。

责任单位：钧台街道办事处、郭连镇政府、古城镇政府

2. 文殊-磨街-神垕-鸿畅镇地面塌陷、滑坡、崩塌重点防治区。位于文殊镇西部，磨街乡东部，神垕镇东部和鸿畅镇西南部，面积 90.75km²，地貌类型为丘陵，地质灾害类型

为地面塌陷、滑坡、崩塌，重点防治隐患点为神垕镇白家沟塌陷、神垕镇边沟塌陷、神垕镇郝庄塌陷、神垕镇槐树湾滑坡、神垕镇龙潭湾社区崩塌、神垕镇西大社区崩塌、神垕镇关爷庙社区黄家门滑坡、磨街乡佛山村地面塌陷、磨街乡尚沟村地面塌陷、磨街乡侯沟村地面塌陷、磨街乡大涧村崩塌、磨街乡刘门村地面塌陷、磨街乡大涧村 5 组崩塌、文殊镇孟湾村地面塌陷、文殊镇泉沟村地面塌陷、鸿畅镇刘家沟村地面塌陷、鸿畅镇垌沟村地面塌陷、鸿畅镇南田庄村地面塌陷、鸿畅镇成磊建材崩塌。

责任单位：神垕镇政府、磨街乡政府、文殊镇政府、鸿畅镇政府

3. 鸠山镇地面塌陷重点防治区。位于鸠山镇东部，面积 12.39km²，地貌类型为丘陵，地质灾害类型为地面塌陷。重点防治隐患点为鸠山镇赵沟村塌陷和鸠山镇范门村塌陷。

责任单位：鸠山镇政府

4. 方山—花石镇地面塌陷、崩塌重点防治区。位于方山镇东北部，花石镇西南部，面积 18.79km²，地貌类型为丘陵，地质灾害类型为地面塌陷、崩塌，重点防治隐患点为花石镇柳树沟村地面塌陷、方山镇庄沟村地面塌陷、方山镇上庄村地面塌陷、方山镇西下庄村地面塌陷。

责任单位：方山镇政府、花石镇政府

5. 茌庄镇滑坡、崩塌重点防治区。位于茌庄镇北部一带，面积 5.97km²，地貌类型为低山、丘陵，地质灾害类型为滑坡和崩塌，重点防治隐患点为茌庄镇西陈村李家沟崩塌、茌庄镇西陈村李家沟滑坡、茌庄镇观岩村 7 组崩塌、茌庄镇观

岩村 3 组滑坡、茺庄镇五坪村滑坡、茺庄镇铁山村崩塌、茺庄镇铁山村滑坡、茺庄镇锁石沟村 10 组滑坡、茺庄镇杜沟村 003 县道崩塌。

责任单位：茺庄镇政府

6. 浅井镇滑坡、崩塌重点防治区。位于浅井镇北部一带，面积 17.72km²，地貌类型为低山、丘陵，地质灾害类型为崩塌、滑坡，重点防治隐患点为浅井镇书堂村滑坡、浅井镇隆盛建材北部采坑崩塌、浅井镇家四二采区崩塌、浅井镇书堂村 11 组滑坡、浅井镇麻地川磨石湾 11 组崩塌、浅井镇浅魏家门 6 组崩塌、浅井镇书堂村 7 组崩塌、浅井镇张垌村 1 组崩塌、浅井镇范家庄崩塌、浅井镇书堂村 9 组滑坡、浅井镇大鸿寨村 1 组崩塌、浅井镇张地村崩塌、浅井镇国泰域源隆建材崩塌、浅井镇家福源俊伟石料崩塌、浅井镇家福源第四分公司崩塌、浅井镇麻地川冯家门崩塌。

责任单位：浅井镇政府

四、次重点防治区、次重点防治隐患点及防治责任单位

次重点防治区主要分布于茺庄镇铁山村—浅井镇—无梁镇合庄村一带，花石镇白龙村—方山镇—鸠山镇—文殊镇—磨街乡—神垕镇一带，方岗镇南部和梁北镇南部，总面积 441.65km²，地貌类型为低山和丘陵，地质灾害类型为崩塌、滑坡和地面塌陷，次重点防治隐患点为茺庄镇莱沟村滑坡、茺庄镇毛栗沟村 2 号崩塌、茺庄镇毛栗沟村 1 号崩塌、茺庄镇锁石沟村崩塌、茺庄镇铁山村 2 组滑坡、茺庄镇石庙村 2 组崩塌、无梁镇德昌建材滑坡、无梁镇惠众建材崩塌、方山镇庄沟老龙窝村滑坡、方山镇好汉坡村地面塌陷、方山镇接

官亭村地面塌陷、方山镇响潭湾村地面塌陷、方山镇三古垌村地面塌陷、方山镇方鑫建材滑坡、鸠山镇魏井村崩塌、鸠山镇老王沟村崩塌、鸠山镇后地村1组崩塌、鸠山镇池沟村崩塌、磨街乡陈庄村地面塌陷、磨街乡常门村地面塌陷、磨街乡张沟村滑坡、磨街乡玉泉村地面塌陷、文殊镇陈西村地面塌陷、文殊镇葛沟村地面塌陷、文殊镇枣园村地面塌陷、文殊镇西马寨村地面塌陷、神垭镇罗王村地面塌陷、孟大沟村地面塌陷、杨河村地面塌陷、方岗镇杨北村地面塌陷、方岗镇西李庄村地面塌陷、梁北镇箕阿村地面塌陷、梁北镇铁李村地面塌陷、梁北镇军张村地面塌陷、梁北镇双庙村地面塌陷、小吕镇刘坡村地面塌陷、朱阁镇吓水河村地面塌陷、褚河街道办事处刘运庄村地面塌陷、褚河街道办事处化庄村地面塌陷。

责任单位：茌庄镇政府、浅井镇政府、无梁镇政府、花石镇政府、方山镇政府、鸠山镇政府、文殊镇政府、磨街乡政府、神垭镇政府、方岗镇政府、梁北镇政府、小吕镇政府、朱阁镇政府、褚河街道办事处。

五、重点防治任务

（一）严格落实“三查”制度，动态管控风险隐患。严格落实“三查”制度，做到“全年常抓不懈，汛期紧抓不放”。按照双控要求，聚焦已知隐患点和隐患点以外的风险区，紧盯降雨、冻融、夜间等关键时段，深入开展排查。自然资源部门负责组织、指导、协调和监督地质灾害排查调查工作；交通部门要加强对交通沿线及附属设施周边的隐患排查；住建部门要加强对农村村民自建房的隐患排查；水利部门要加

强对水利工程施工、水域及其岸线的隐患排查；教育部门要加强对危及校舍安全的隐患排查；文旅部门要加强对旅游景区（点）的隐患排查；市防灾减灾救灾委员会其他成员单位要按照职责分工，抓好各自领域地质灾害隐患排查工作。

（二）稳固防灾基础，提高预警预报能力。稳固防灾基础，充分发挥群测群防作用，强化责任链条末端防护，及时更新、优化群测群防人员组成，提高人岗适配度，加强群测群防人员培训，提高“发现-上报-处置”能力。激发受威胁群众自我安全防范意识，了解灾变迹象特征，掌握简易防灾措施，熟悉避险撤离路线，提高个人防灾避险能力。依靠专家和技术支撑单位，强化一线专业化指导，释放技术支持效能，构筑坚固的基层防灾防线。

提高预警预报能力，构建计算精准、高效运行的地质灾害气象预警新模型，特别是强降雨期间加密预警频次，及时发布短临预警，让防范工作部署更具针对性。对我市 5 个乡镇（茌庄镇、浅井镇、磨街乡、鸠山镇、神垕镇）19 个隐患点自动化地灾监测设备进行调试和运维，对预报结果分析研判及实地核验，优化监测指标阈值设定，确保预警信息准确、及时发送到防灾责任人、群测群防员、技术支撑人员等，切实提高基层防御能力。

（三）明确管控责任，扼守源头防御风险。明确管控责任，坚持“属地管理，分级负责”，各乡镇（街道）履行地质灾害防治主体责任。按照“谁建设、谁负责、谁引发、谁治理”的原则，生产经营单位要落实日常监测、巡查排查、

工程治理等地质灾害防治责任。市防灾减灾救灾委员会各成员单位要发挥职能优势，抓好行业的地质灾害防治工作。

落实评估制度，严格落实地质灾害危险性评估制度，压实工程建设单位和行业主管部门地质灾害危险性评估责任，特别是交通、水利、电力等重大基础设施和尾矿库的评估责任，强化用地审批环节关于评估工作的审查力度，推进调查评价成果在国土空间规划和治理中的应用，加强地质灾害风险源头管控。开展市（县）级地质灾害易发性评价，进一步细化分区，更新地质灾害易发区乡镇（街道）、村组（社区）名单，指导全市精细化开展地质灾害危险性评估工作，为防灾管理、国土空间规划、用途管制等工作提供重要参考依据，促进经济社会安全稳健发展。

各有关部门要加大对农村自建房屋引发地质灾害的防范管控力度。乡镇（街道）负责本辖区内宅基地审批和村民自建住房建设管理；农业农村部门要从宅基地布局、分配、编制年度宅基地用地计划、审批等方面，自然资源部门要从国土空间规划和用途管制等方面，共同引导村民合理避让地质灾害危险区；对于自建房屋选址困难、确实无法避免切坡的，属地政府要加强选址的地质灾害危险性评估工作，督促其落实防治措施。

（四）统筹综合治理，加大工程维护力度。要利用本级财政资金，加强对因自然因素引发的小型地质灾害进行综合治理，要选择具备相应资质条件的单位承担治理任务，同时提高政治站位，认真做好通过省级竣工验收的禹州市（地质灾害）增发国债监测预警、避险搬迁、工程治理等3个项目

的运行、维护工作，保障在地质灾害防治工作中发挥其应有的作用。各部门要整合政策、资金，结合国土空间生态修复、乡村振兴、土地整治等工作推进地质灾害综合治理。对矿山企业引发的崩塌、滑坡地质灾害，按照“谁引发、谁治理”的原则，及时要求矿山企业依法依规进行工程排险治理，彻底消除安全隐患。对已完成的地质灾害隐患治理项目开展“回头看”工作，及时对受损或防治能力降低的工程采取清淤、加固、维修、修缮等措施进行维护，确保防治工程安全运行，长期发挥防灾减灾效益。

（五）深化培训演练，增强防灾减灾意识。加大培训力度，开展专业技术人员培训，内容体现专业性、实用性、前沿性，突出“隐患点+风险区”双控等重点内容，提升专业技术人员的职业素养和工作效率。依托技术支撑单位，加强对管理人员、群测群防员、受威胁群众的培训，既有专业深度又通俗易懂，用“案例”敲警钟，用“科技”防未然，切实增强干部群众防灾意识和能力。

开展避险演练活动，扎实开展全方位、多部门应急演练，演练科目贴近实战，检验预案可行性，提升应急响应速度，促进部门间协同配合，让公众切身体验灾害应对过程，不断提升防灾避险和应急处置能力。市（县）级演练要统筹协调，融合多部门力量，确保务实管用。各乡镇（街道）也要在汛前开展1-2次培训演练活动。

构建多途径宣传网络，加强地质灾害防治宣传，内容要涵盖地质灾害的成因、识别方法、预警信号以及应急避险措施等，宣传方式要借力新媒体形式、短视频平台，扩大地质

灾害防范宣传的影响力穿透力。要多方携手共筑宣传矩阵，联合村组、学校、景区、厂矿、科教场馆等，广泛普及防灾知识，厚植地质灾害防灾文化。认真开展“5.12 全国防灾减灾日”“10.13 国际减灾日”宣传活动。通过多层次、多渠道的宣传，营造全社会关注、支持和参与地质灾害防治工作的良好氛围。

（六）坚决落实避险转移、强化信息报送。坚决落实避险转移，将转移避险作为地质灾害防范的重中之重，把握“三个紧急撤离”（危险隐患点强降雨时紧急撤离、隐患点发生异常灾情时紧急撤离、对隐患点灾情不能正确研判时紧急撤离）原则，果断、提前、安全避险转移，做到撤离路线安全、避险场地安全、返回场所安全，加强被转移人员管控安置，有序结束避险行动，严防“群死群伤”事件。

强化信息报送，严格落实值班值守、信息报送等制度，值班人员要在岗在位，增强对地质灾害信息的敏感性，提高信息收集、处理、报送能力，做到“首报快、续报准、终报全”，特别要突出首报时效性，险情灾情要第一时间报至同级人民政府、防灾减灾救灾指挥机构，确保重要指令、关键信息及时上传下达，为科学决策提供有力支撑。

六、保障措施

（一）组织保障。要全面落实地质灾害防治主体责任，积极响应并建立健全市-县-乡（镇、街道）-村-组五级负责、属地政府-行业主管部门-技术支撑队伍-基层群众共同参与的管理模式，将责任制贯穿到研判部署、指挥决策、避险转移、救援救灾全过程，全力以赴防风险、保安全、护稳定、

促发展。

市防灾减灾救灾委员会总体把控、统筹协调，各成员单位要通力协作、密切配合，聚合行业的人才、资源、平台优势，形成地质灾害防治工作合力。自然资源部门负责组织、协调、指导、监督地质灾害防治工作；应急管理部门负责指导、协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援；教育部门重点做好学校周边地质灾害防治工作；住建部门重点做好城市建成区内因房屋建筑、市政基础设施工程建设引发的地质灾害防治工作；交通部门重点做好高速、国道、省道等公路沿线和附属设施区周边地质灾害防治工作；水利部门重点做好中小水库、引水输水等水利工程管理范围内地质灾害防治工作；文旅部门重点做好旅游景区景点地质灾害防治工作；南水北调中线工程管理处重点做好设施周边地质灾害防治工作；市防灾减灾救灾委员会其他有关成员单位要做好各自领域的地质灾害防治工作。

(二) 资金保障。积极争取中央财政资金、省级财政资金，按照财政事权与支出责任相适应原则，市政府财政部门要合理安排相应配套资金，为地质灾害防治提供坚实财力保障。将地质灾害防治工作与生态修复、乡村振兴、全域整治等项目紧密融合，构建多元化、全方位的资金投入协同机制，探索“政府主导、政策扶持，行业为主、社会参与”的地质灾害防治新模式，加大财政资金监管力度，严格执行绩效评价并强化结果运用，确保资金精准投放、合规使用、发挥效益。

(三) 督导检查。将检查作为推动地质灾害防治工作的关键举措，开展“四不两直”检查，通过实地查看、资料查阅、

座谈调研等方式，全方位检查防治责任落实情况。对检查发现的问题现场交办，立行整改。坚持正向激励与反向约束并重，对地质灾害防治工作成绩显著的单位和个人给予表扬，对在地质灾害防范和处置中玩忽职守，工作不到位，造成重大人员伤亡和财产损失的，要依法依规严肃追究行政领导和相关人员责任。通过构建“检查一整改一提升”闭环机制，推动防灾措施落实到“最后一公里”，切实筑牢地质灾害防治安全屏障。

禹州市地质灾害隐患点分布情况一览表

编号	地 理 位 置		类 型	规模等级	稳定程度	预防措施
1	鸠山镇 (6个)	赵沟村	地面塌陷	小型	不稳定	设立警示标志、搬迁避让
2		范门村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
3		魏井村	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
4		老王沟村	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、避让、加强监测
5		后地村1组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、加强监测
6		池沟村	崩塌	大型	不稳定	定期目视检查、加强监测
7	磨街乡 (10个)	佛山村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
8		尚沟村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
9		陈庄村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
10		侯沟村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
11		常门村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
12		大涧村	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、支挡
13		张沟村	滑坡	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志
14		玉泉村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志
15		刘门村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
16		大涧村5组	崩塌	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、工程治理
17	方山镇 (9个)	庄沟老龙窝村	滑坡	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志
18		庄沟村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
19		上庄村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
20		好汉坡村	地面塌陷	小型	稳定	定期目视检查、设立警示标志
21		接官亭村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
22		响潭湾村	地面塌陷	中型	稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
23		三古垌村	地面塌陷	小型	稳定	定期目视检查、设立警示标志

禹州市地质灾害隐患点分布情况一览表(续)

编号	地 理 位 置		类 型	规模等级	稳定程度	预防措施
24		西下庄村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查
25		方鑫建材	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、工程治理
26	文殊镇 (6个)	孟湾村	地面塌陷	中型	不稳定	设立警示标志、搬迁避让
27		陈西村	地面塌陷	中型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
28		葛沟村	地面塌陷	中型	基本稳定	设立警示标志、搬迁避让
29		枣园村	地面塌陷	中型	稳定	定期目视检查、设立警示标志
30		西马寨村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查
31		泉沟村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查
32	梁北镇 (4个)	箕阿村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
33		铁李村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
34		军张村	地面塌陷	特大型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
35		双庙村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
36	小吕镇 (1个)	刘坡村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
37	古城镇 (3个)	岗王村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志
38		张堂村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
39		魏庄村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
40	方岗镇 (2个)	杨北村	地面塌陷	中型	稳定	定期目视检查、设立警示标志
41		西李庄村	地面塌陷	中型	稳定	定期目视检查、设立警示标志
42	神垕镇 (8个)	白家沟村	地面塌陷	小型	不稳定	设立警示标志、搬迁避让
43		边沟村	地面塌陷	小型	不稳定	设立警示标志、搬迁避让
44		罗王村	地面塌陷	大型	稳定	设立警示标志、搬迁避让
45		郝庄村	地面塌陷	小型	不稳定	设立警示标志、搬迁避让
46		槐树湾村	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
47		龙潭湾社区	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
48		西大社区	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、工程治理
49		关爷庙社区 黄家门	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志

禹州市地质灾害隐患点分布情况一览表(续)

编号	地 理 位 置		类 型	规模等级	稳定程度	预防措施
50	朱阁镇 (1个)	吓水河村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
51	浅井镇 (17个)	书堂村	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
52		隆盛建材北部采坑	崩塌	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
53		家四二采区	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
54		书堂村11组	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
55		麻地川磨石湾11组	崩塌	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
56		浅井镇魏家门6组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
57		书堂村7组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
58		张垌村1组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
59		范家庄	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
60		书堂村9组	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、避让
61		大鸿寨村1组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
62		浅井镇张地村	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、避让
63		浅井镇国泰域源隆建材	崩塌	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、工程治理
64		浅井镇家福源俊伟石料厂	崩塌	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、工程治理
65		浅井镇宏彬建材	崩塌	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、工程治理
66		浅井镇家福源第四分公司	崩塌	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、工程治理
67		浅井镇麻地川村冯家门	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
68	花石镇 (1个)	花石镇柳树沟村	地面塌陷	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
69	褚河街道办事处 (2个)	刘运庄村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志、搬迁避让
70		化庄村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
71	钧台街道办事处 (1个)	燕井社区城市景观平台	滑坡	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
72	郭连镇 (1个)	高庙董村	地面塌陷	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志

禹州市地质灾害隐患点分布情况一览表(续)

编号	地 理 位 置		类 型	规模等级	稳定程度	预防措施
73	茌庄镇 (15个)	五坪村	滑坡	小型	不稳定	设立警示标志
74		西陈村 李家沟	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
75		铁山村	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
76		铁山村	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
77		西陈村 李家沟	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志
78		观岩村3组	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、加强监测
79		锁石沟村 10组	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、加强监测
80		莱沟村	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查、避让、加强监测
81		毛栗沟村2号	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查，加强监测
82		毛栗沟村1号	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、避让
83		锁石沟村9组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查，加强监测
84		观岩村7组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查，加强监测
85		茌庄镇杜沟村 003县道	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查，加强监测
86		铁山村2组	滑坡	小型	不稳定	定期目视检查，工程治理
87		石庙村2组	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查，工程治理
88	鸿畅镇 (6个)	孟大沟村	地面塌陷	小型	稳定	设立警示标志、搬迁避让
89		刘家沟村	地面塌陷	大型	基本稳定	搬迁避让
90		杨河村	地面塌陷	小型	稳定	定期目视检查、设立警示标志
91		垌沟村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志
92		南田庄村	地面塌陷	小型	基本稳定	定期目视检查、设立警示标志
93		鸿畅镇成磊建材	崩塌	中型	不稳定	设立警示标志、定期目视检查
94	无梁镇 (2个)	无梁镇 德昌建材	滑坡	中型	不稳定	定期目视检查、设立警示标志、工程治理
95		无梁镇 惠众建材	崩塌	小型	不稳定	定期目视检查、避让、工程治理

